



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631



MC05X02E07ML

Odbor Stavební úřad

Spis. zn.: MC05/OSU/42593/2024/B/Sm.p.5042/2
Č. j.: MC05 151398/2024
Vyřizuje: Ing. Jan Bzírský

Archiv: Sm.p.5042/2
Spisový znak: 330 V/5
V Praze 24.06.2024

SDĚLENÍ

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") s odkazem na § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební úřad"), obdržel žádost ve věci poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou dne 19.06.2024 podal:

(dále jen "žadatel")

Obsah žádosti:

Žadatel požaduje poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřešen podnět č.j.: MHMP 1311042/2022 ze dne 22.8.2022 týkající se závadného stavu elektrických rozvodných skříní a oplocení při západní hranici pozemku parc.č. 5042/2, k.ú. Smíchov, při ul. Strakonická, Praha 5.

Stavební úřad k podané žádosti sděluje následující:

Stavební úřad a základě žádosti provedl dne 1.9.2022 kontrolní prohlídku oplocení na pozemku parc. č. 5042/2, k.ú. Smíchov při ulici Strakonická. Na základě kontrolní prohlídky vyzval stavební úřad vlastníka stavby České přístavy, a.s., IČ 45274592 Jankovcova č.p. 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „vlastník“) pod č.j.: MC05 182750/2022 ze dne 1.9.2022 ke zjednání nápravy tj.:

- narovnat a pevně ukotvit do betonových patek uvolněné kovové sloupky drátěného pletiva
- v dílcích plotu ze svařených kovových hranatých tyčových prvků připevnit svislé uvolněné tyčové prvky
- dílce plotu ze svařených kovových hranatých tyčových prvků narovnat a ukotvit
- zabezpečit rozvodné skříně proti možnému zvětšování jejich odchylky od svislé polohy

a to ve lhůtě do 30.11.2022. Vlastník stavby požádal dne 30.11.2022 o prodloužení lhůty k nápravě. Lhůta byla prodloužena do 30.5.2023 z důvodu nedostatku materiálu a kapacity zhotovitele.

Dne 10.5.2023 obdržel stavební úřad od vlastníka stavby oznámení o odstranění závad doplněné fotodokumentací a to ke dni 5.5.2023.

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:

<https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-zakona-c-106-1999-sb/>

Otisk razítka
Ing. Dana Ševčíková v.r.
vedoucí Odboru Stavební úřad